

EAN n° :
N° compteur :
Index I : Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

3345672

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage /
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation

Type de locaux : MAISON

Lieu d'inspection : 21 NACHLUX 20 N 6690 V 16 15 01 M

Propriété de : ADRIATHE - GINSBURG

Mandant : J. BURNOTTE

Installateur : J. BURNOTTE

TVA : 431421041 carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : T. BILLET Date d'inspection : 25/10/11

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3N 400V + N Protection max. : 3x40A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : 3x70A Interrupteur / sectionneur :

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : VCB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 6 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : 4x70 mm² nombre de conducteurs : 4 diamètre : 6 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 25 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 17 Résistance d'isolement général : 10 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 40A 300 mA Supplémentaire : 40A 30 mA (E-C-A-7) mA

Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Installation exécutée conformément aux schémas : oui-non Etat du matériel électrique : en ordre - pas en ordre

Protection contre les chocs électriques : contact direct : en ordre - pas en ordre contact indirect : en ordre - pas en ordre

Continuité PE- et liaison équipotential : en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile : en ordre - pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N La liaison équipotential principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

A. Dans la salle de bains, les appareils de chauffage ne sont pas
raccordés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir
lieu au plus tard le : 25/11/2012 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension
important réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de
remédier sans délai aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises
pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional : dans chaque province

siège social:
Kon. Astridlaan 60
2550 Kontich

Tél. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
dep.ele@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

J-J BURNOTTE

Entreprise générale d'électricité - Travaux publics industriels et privés




Schémas électriques

Dourthe - Ginsburg

Rencheux, 10
B-6690 Vielsalm





Organisme agréé

Propriétaire
Dourte- Ginsburg
Rencheux, 10
B-6690 Vielsalm

TGBT

Date : 25/5/12
PV n° : 2012/5/53/265

Signature :  380V+N

Installation est contrôlée par :

Inspecteur : TRIBOLET Jean-Paul

CCB av. Cardinal Mercier 62 - Namur


1987-2007. 20 ans d'expérience à votre service

Hébronval, 25 B-6690 Vielsalm


Tel : 080/41.00.40 Fax : 080/41.89.80

http://www.jjburnotte.com


J-J BURNOTTE



Cave



Rez de chaussée



Etage

Grenier



Vers Etage

Grenier