

EAN n° : 20013/53/120

N° compteur :

Index I :

Index II :

3305969

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle s.s.b.t.

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle

suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 279 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage / Modification de tension d'alimentation / Transfert de propriétéType de locaux : APPARTEMENT 2PLieu d'inspection : DEIFFELT 56610 COUNTRYPropriété de : BELHOMME ROBERTMandant : J.J. BURNOTTEInstallateur : J.J. BURNOTTETVA : 43145124 carte ID : 1

Delivré à :

Date :

Inspecteur : F. BOLEDate d'inspection : 3/3/11

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 400 V + N Protection max. : 2563A Commutateur position :Protection principale : Disj. : 2540A Interrupteur / sectionneur :Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : EXUB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mmCâble de raccordement au réseau : type de câble : pas placé nombre de conducteurs : 1 diamètre : 1 mmRéseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absenteElectrode de terre : Type : boucle / barres / plaques / conducteurs horizontaux Section : 35 mm² Résistance de dispersion : 10 ΩNombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 12 Résistance d'isolement général : 20 MΩInterrupteur différentiel : Général : 2p63A300 mA Supplémentaire : 2p63A301000 mAFonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre

Installation exécutée conformément aux schémas : oui-non

Etat du matériel électrique : en ordre - pas en ordreProtection contre les chocs électriques : contact direct : en ordre - pas en ordrecontact indirect : en ordre - pas en ordreContinuité PE- et liaison équipotentielle : en ordre - pas en ordreMatériel fixe et mobile : en ordre - pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - appareils

Noté : ds la SDB la baignoire et les appareils d'éclairage ne sont pas isolés.

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire s'il y a ne sont pas encore raccordées.

N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, de gaz, le chauffage central - n'est/sont pas encore placés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / ne est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d'OCB.

Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.

La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 3/3/2011 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service en l'état de l'installation. Les infractions constatées sont : aucunePour le directeur
l'inspecteur